Complementos de esta colección

En nuestra página web **www.griferiarovira.com**
Podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.

Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos, para cualquier consulta pongase en contacto con su punto de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD 4575342000

ROVIRA
1880

www.griferiarovira.com

CR00150020
CASCADA PARED IGUAZÚ

Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@griferiarovira.com

Contenido del artículo



Base para montaje pared



Macho de 1/2"



Cuerpo exterior

2 Tornillos soporte



Florón ermbellecedor

4 Tornillos y taco



Cartucho cascada

2 Espigas M-6

Instalación

Posibles causas de mal funcionamiento

Problema - Posibles causas - **Solución**

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc…**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**

Temperatura

El rociador solo cambia la forma de recibir el agua por tanto no contempla ningún problema.

Mantenimiento

Para una conservación y manteniento del brillo de la grifería es necesario limpiar regularmente la superficie, con jabón neutro y una paño humedecido.
Si su vivienda esta en una zona de aguas cálcareas es necesario secar siempre la grifería y en caso de depósitos calcáreos, eliminarlos con un producto anti-cal.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS

Datos técnicos