




ARTIK

11500010
11500030





www.griferiarovira.com

1






Abrir llave de paso para eliminar impurezas
Open the stopcock to remove impurities.
Ouvrez le robinet pour éliminer les impuretés.

2



Min. = 29mm
Max. = 46mm

4x



BAR

1 MÍN

5 MÁX

✓
1 A 3 BAR




° C



50 °

80 °

✓
50° A 65°



> 5 BAR





El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

Grifería Sanitaria Rovira s.a. shall not be held liable for the non-compliance of these instructions.


Le non-respect de ces instructions exonère a Grifería Sanitaria Rovira s.a. de toute responsabilité.

3





3

11500010




3

11500030




4

11500010



4



11500030



5



IMPRESINDIBLE Y OBLIGATORIO VERIFICAR LA ESTANQUEIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PIEZA ANTES DE PONER EL REVESTIMIENTO.
 VERIFYING TIGHTNESS AND CORRECT PERFORMANCE OF THE PIECE BEFORE TILING IS INDISPENSABLE AND COMPULSORY.

IL EST INDISPENSABLE ET OBLIGATOIRE DE VÉRIFIER L'ÉTANCHEITÉ ET LE BON FONCTIONNEMENT DE LA PIÈCE AVANT DE POSER LE REVÊTEMENT.



+

APERTURA EN FRIO
 COLD OPENING
 OUVERTURE À FROID



Regulación de temperatura derecha-izquierda
 Right-left temperature regulation
 Régulation de température droite-gauche

+

